


Abschnitt 2

linker Seitenbereich


Fahrbahn

rechter Seitenbereich


BS 16a




RS 16a




BK/BS 16



BS 17




RS 17




Schurf 4




BK/BS 18



BK/BS 19



RS 19



Station

1+750 rechts

1+850 rechts

1+850 links

1+975 links

2+050 links

2+150 links

Legende

A	Auffüllung	Sand	Geschiebelehm
Mu	Mutterboden	Geschiebemergel	Ton

PEBA

Prüfinstitut für Baustoffe GmbH
12437 Berlin
Tel.: 030 / 639580 - 0

Aufschlussprofile

Bauvorhaben:
K 7113 Roggosen-Koppatz

Bearbeiter: Hellmich

geprüft: Scholz

Bericht Nr.: 2.0269.14

Anlage Nr.: 4, Blatt 6

Maßstab d. H.: 1 : 25

Maßstab d. L.: -

Datum: 16.06.14