





Abschnitt 3

RS 1

BS 2

RS 2



Station	71,6 m von K 7113	9,4 m von K 7113
---------	-------------------	------------------

Legende

steif

Mu

Sand

A

Mutterboden

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Ton

PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH 12437 Berlin Tel.: 030 / 639580 - 0	Aufschlussprofile		Bericht Nr.	2.0269.14
	Bauvorhaben:		Anlage Nr.	4, Blatt 1
	K 7113 Roggosen-Koppatz		Maßstab d. H.	1 : 25
			Maßstab d. L.	
Bearbeiter: Hellmich		geprüft: Scholz	Datum:	06.06.14