





Abschnitt 2

linker Seitenbereich

Fahrbahn

rechter Seitenbereich



Station	0+450 links	0+600 rechts	0+650 links	0+850 rechts
---------	-------------	--------------	-------------	--------------

Legende

A	Auffüllung	Sand	Geschiebelehm
Mu	Mutterboden	Geschiebemergel	Ton

PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH 12437 Berlin Tel.: 030 / 639580 - 0	Aufschlussprofile		Bericht Nr.:	2.0269.14
	Bauvorhaben:		Anlage Nr.:	4, Blatt 3
	K 7113 Roggosen-Koppatz		Maßstab d. H.:	1 : 25
	Bearbeiter: Hellmich		Maßstab d. L.:	-
geprüft: Scholz		Datum:	16.06.14	