


Abschnitt 2

linker Seitenbereich


Fahrbahn

rechter Seitenbereich


BK/BS 11




BK/BS 12




BK/BS 13



Schurf 3



BK/BS 14



Station	1+050 links	1+250 rechts	1+450 links	1+450 links	1+540 rechts
---------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Legende

A

Auffüllung

Mu

Mutterboden

Sand

Geschiebemergel

Geschiebelehm

Ton

PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH 12437 Berlin Tel.: 030 / 639580 - 0	Aufschlussprofile		Bericht Nr.:	2.0269.14
	Bauvorhaben:		Anlage Nr.:	4, Blatt 4
	K 7113 Roggosen-Koppatz		Maßstab d. H.:	1 : 25
			Maßstab d. L.:	-
Bearbeiter: Hellmich		geprüft: Scholz	Datum:	16.06.14