

Abschnitt 1

linker Seitenbereich

Fahrbahn

rechter Seitenbereich

RS 4

RS 5

RS 6

RS 7





BK/BS 4

BK/BS 5

BK/BS 6

BK/BS 7

Schurf 1



Station 0+025 rechts 0+100 links 0+125 rechts 0+200 links 0+275 rechts

Legende

steif	A	Auffüllung	Sand	Geschiebelehm
Mu		Mutterboden	Geschiebemergel	Ton

PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH 12437 Berlin Tel.: 030 / 639580 - 0	Aufschlussprofile		Bericht Nr.:	2.0269.14
	Bauvorhaben:		Anlage Nr.:	4, Blatt 2
	K 7113 Roggosen-Koppatz		Maßstab d. H.:	1 : 25
			Maßstab d. L.:	-
Bearbeiter: Hellmich		geprüft: Scholz	Datum: 16.06.14	