



Abschnitt 2



Durchlass, km 1+600 rechts

Legende					
A	Auffüllung		Sand		Geschiebelehm
Mu	Mutterboden		Geschiebemergel		Ton

PEBA Prüfinstitut für Baustoffe GmbH 12437 Berlin Tel.: 030 / 639580 - 0	Aufschlussprofile		Bericht Nr.:	2.0269.14
	Bauvorhaben: K 7113 Roggosen-Koppatz		Anlage Nr.:	4, Blatt 5
			Maßstab d. H.:	1 : 50
			Maßstab d. L.:	-
Bearbeiter: Hellmich		geprüft: Scholz	Datum:	17.06.14